

Esticador mecânico portátil

- Manual de instruções

Siga o passo a passo

1º Posicione o esticador sobre uma mesa plana.

2º Ajuste o esticador para o tamanho do quadro desejado.

3º Trave os manípulos laterais.

4º Corte a tela com pelo menos 5 cm a mais que o quadro, em todos os lados.

5º Fixe a tela nas pinças e trave.

OBS: Fixe a barra de ferro 0,5 mm antes do final da borracha.

6º Faça um pré esticamento, e afrouxe a tela nos cantos.

7º Prossiga esticando um pouco de cada lado, ajustando até a tensão desejada.

8º Cole a tela sobre o quadro e espere a secagem.

9º Depois de seca a cola, retorne as pinças ao seu ponto inicial para a descontração da tela.

Só então retire o quadro e corte as sobras da tela.

